






円弧打刻

- 1) 打刻エリア内をクリックし、ドローイングします(クリック&ドロー)。
- 2) テキストフィールド枠作成後、"円弧アイコン (Convex Arc または Concave Arc)" を選択します。
- 3) プロパティ画面で、半角英数でテキスト入力し、"OK" ボタンまたは "Enter キー" を押下し確定します。 なお、フィールドの色が赤の場合は、打刻エリア外です。 青に変わるまで XY 座標値を戻すか、文字高やピッチを調整して下さい。

フィールドのコーナーポイントの説明






ヒント1:座標参照位置の活用

フィールド枠内で右クリックをして、"プロパティ" \rightarrow "Jogging" を選択し、下記の座標参照位置を"文字中心下"に、角度を 0 にすると、テキストの中心を基準に調整できます。



座標参照位置を円弧中心から外した後のフィールドのコーナーポイントは、下記の通りです。



ヒント2:円弧3点設定

フィールド枠内で右クリックをして、"円弧 3 点設定"を選択し、テキスト開始点、中心点、終了点の 3 点をプレビュー画面内でクリックすると、自動的に円弧が作成できます。



お問合せ先

操作方法や故障などの問い合わせは下記にご連絡下さい。

トーチョーマーキングシステムズ株式会社 サポート窓口

電話:043-308-4301 内線2

Web 問い合わせ: https://www.tokyo-chokoku.co.jp/inquiry/

発送先: 〒289-1144 千葉県八街市八街 378

